



## Lambris d'érable huilé K-LÉ

2' à 4'

1/2" x 5 5/8"

20p<sup>2</sup>/bte

840p<sup>2</sup>/palette

LE BOIS, C'EST NOS RACINES

Guide pour pose du lambris d'érable huilé K-LÉ.

### Préparation

Surface : Gypse peint, ou toutes surfaces lisses peintes.

Nettoyage : Utiliser un dégraissant (TSP ÉVO) pour bien nettoyer la surface avant la pose.

### Pose

Début : Commencer le premier rang au sol ou au bas de la surface à couvrir. Utiliser un niveau pour déterminer la ligne à suivre. Avant de retirer le papier du ruban adhésif, tester la position de la planche. Placer le bas de la planche en premier puis rabattre la planche vers le mur Fig. A (le ruban adhésif doit être en haut de la planche). Tenir la planche quelques instants pour permettre à l'adhésif de bien coller.

Suite : Installer les planches, rang par rang, en s'accotant sur le rang précédent pour rester au niveau. Éviter d'aligner les joints de planches en décalant à chaque rang. Fig. B

Coupe : Pour les coupes à la scie, placer le dos de la planche vers la bas.


Astuce : Pour les planches légèrement courbées, il peut être plus difficile de les faire adhérer. Il est préférable de rester appuyer sur chaque coté de la planche plus longtemps.

Important : En cas d'erreur, ne pas arracher la planche. Pour la décoller, couper le long de l'adhésif avec un couteau à lame rétractable.

Fig. A



Fig. B



Matériel et outils :

- Scie
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Nettoyant dégraissant
- Moulure de finition (facultatif)